TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Staden
051/702548

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 166/1100109/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Schoolstraat 3
8800 Beveren - Roeselare
EIGENAAR : G. Vanwijnsberge Notaris
Adres : idem
OPDRACHTGEVER : _____
Adres : _____
INSTALLATEUR : TV - Hifi Raf. Callebe
Adres : Markt 16, 8890 Moorslede
BTW of IK: _____

EAN: DNB
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 9/08/2010 Aard van het onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ controlebezoek volgens :
~~(AREI art. 270)~~ (AREI art. 271) ~~(AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~
Aard installatie : ~~Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop woongelegenheid~~: Type der lokalen : woning
Begin werken : Fundering ~~voor~~ ~~na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____
Aansluiting : Spanning 3 x 230 V Bescherming van de aansluiting 32 A
Voedingskabel hoofdbord : 3 X 4 mm² Alg. schakelaar : type 4P 40A / 300mA
Type van de aardelektrode : ~~lus~~ ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema : TT _____
Aantal borden : 4 ; Aantal eindstroombanen : 15+8+5+9 ; RA : 12 Ohm; RI tot 7.06 MOhm
Uitwendige invloedsfactoren: 4 aanding berging
BESCHRIJVING : 4 Bord 15 ohm → aanding garage.
ne eendraadschema + situatieschema.

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota: Betreft herziening van verslag 166 080503/04

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangeslotene van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/08/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening Vandenbussche Dimitri 166

De directeur,

FORM. 382-06/2009



MATERIAALHOK



BOKD
KEUKEN
PRISE MIDDENMUUR (BANK)
OUD BUREEL
PRISEN OUD BUREEC straatkant
→ telefooncentrale (oud bureel)
SPARE
BUKSEM.
DRESSOIR
PRISE OUD BUREEL
PRISE
PRISE
DEUR (OUD BUREEL)
DEURLEESTRECK


PRISEN OUD BUREEL
MUUR (BANK) (KEUKEN) OUD BUREEL
MUUR KEUKEN (OUD MEUBEL)
FRIGO.
KEUKEN

ACHTERAANZI

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
09. 07. 2010
VANDENBUSSCHE DIMITRI 166