

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleringsdienst erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Swaegestraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 85

ZETEL BRUSSEL
Clovelei 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTU
Staden
051/70 25 45

EAN: DNB 54 1448 86 00 25 15 44 30
Ref: _____
Index: TUT

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.:

44/096014/08
PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Onledigoodstraat 25 B

EIGENAAR: De Backere Herman

Adres:

OPDRACHTGEVER: Chiffiere Juidy bba

Adres: S- Nieuwmarkt 4 Oetum

INSTALLATEUR: Wim Gijb

Adres:

BTW: 423 926 424 051/335 13

Datum van het onderzoek: 14-10-09 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controletoets volgens

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 278bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (aanvullend)

Aard installatie: Nieuw Uitbreiding: Woning Type der lokalen: Woning

Begin werken: 10.01 - Elektrische installatie volgens: 10.01 - 1.1.83 AREI art. 85

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting:

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type D40/300

Type van de aardelektrode: 100 mm² - peil - horizontaal geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 16; RA: 2,5 Ohm; R tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: 15 bord 840/300

A-7-2x16 Aut
B-13-"
C-8-2x16 Aut
D-6-"
E-5-"
F-6-"
G-6-"
H-5-"

I-1-2x16 Aut
J-1-2x32 Aut
K-1-2x16 Aut
L-1-"
M-1-"
N-1-"
O-2-"
P-3-2x16 Aut

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Jun -

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gemaakt op 24/10/2009

De Bevelen

de aangezette van de stroomverdelers

naam: Peter Smit

handtekening: [Signature]

Nota: Kruken v. van bestelling
sachamer, die veel niet
geplaatst.

PLUCHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT: ☒ De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ACS werden vernieuwd en de einddraade- en stroomdiagrammen werden voor gezien gekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uiterlijk voor de ingebruikname van elke 14/10/2009 (art. 271 AREI) asook vóór de ingebruikname van elke 14/10/2009.
☒ De installatie is niet conform.
☒ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertragting wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
☐ De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) orgaan op.

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. = naam = handtekening

44 2 Randen
De directeur,